




<p>A</p>	<p>M6x55 mm (8)</p>	<p>B</p>	<p>3,5x25 mm (10)</p>	<p>C</p>	<p>3,5x30 mm (12)</p>		
<p>D</p>	<p>3,0x20 mm (12)</p>	<p>E</p>	<p>3,0x12 mm (2)</p>	<p>F</p>	<p>(1)</p>		
<p>Ax1</p>		<p>Bx1</p>		<p>Cx1</p>		<p>Dx1</p>	
<p>Ex1</p>		<p>Fx1</p>		<p>G1x1</p>		<p>G2x1</p>	
<p>H1x1</p>		<p>H2x1</p>		<p>H3x1</p>		<p>H4x1</p>	
<p>I1x1</p>				<p>I2x1</p>			



Avvertenza importante:

La riproduzione e l'uso ai fini commerciali di una parte o di tutto il manuale sono consentiti solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.