




















Lettera	Figura	Qtà.	Lettera	Figura	Qtà.
A		1	G		1
B		1	H		4
C		1	h		1
D	 8 mm	2	I		1
d	 6 mm	8	J		1
E		1	K		1
F		1			







Passaggio 4




Passaggio 5



Passaggio 6



Passaggio 7



Passaggio 8

Avviso importante: La riproduzione e qualsiasi uso commerciale del manuale, anche se solo parziale, è esclusivamente ammessa con previa autorizzazione scritta da parte di WilTec Wildanger Technik GmbH.