















Nº	Figura	Uds.	Nº	Figura	Uds.
1		1	8		4
2		1	9		1
3		1	10		1
4		1	11		2
5		2	12		1
6		2	13		1



7		2	14		1
---	--	---	----	--	---

A	B	C	D	E	F
3,5×50 8+1	3,5×40 16+1	3,5×35 24+1	3,0×25 12+1	3,0×16 2	6,0×20 20

F×4

① ②

Paso 1

F×16

④ ③ ⑦

Paso 2

B×4

③ ④









①

Paso 3



B×4

②

Paso 4



ENSAMBLAJE 51868



Aviso importante:

La reimpresión de este manual, también parcial, así como cualquier uso comercial, incluso de algunas de sus partes, solo con autorización por escrito de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.