

52412 – Gallinero con corral

- A 3.0*34 8x
- B M6*50 8x
- C 3.5*40 12x
- D 3.5*35 18x
- E 3.0*25 4x
- F 3.0*16 30x
- G 3.5*60 18x
- H 3.5*40 18x
- I 1x
- J 3x
- K 4x
- L 12x

Paso 1


Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6



AVISO IMPORTANTE: La reproducción total o parcial, así como cualquier uso comercial que se le pudiera dar a este manual, al todo o alguna de sus partes, solo mediante autorización escrita por parte de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.