



52434 – Pollaio






Passaggio 1




Passaggio 2






Passaggio 3




Passaggio 4







Passaggio 5



Passaggio 6




Passaggio 7



G*4


Passaggio 8




C*4



Passaggio 9




Passaggio 10






Passaggio 11

D*8



Passaggio 12

E*8



Avvertenza importante: La riproduzione e l'uso ai fini commerciali di una parte o di tutto il manuale sono consentiti solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.