
























<p>A</p>	 <p>M6×55 mm (8)</p>	<p>B</p>	 <p>3,5×25 mm (10)</p>	<p>C</p>	 <p>3,5×30 mm (12)</p>
<p>D</p>	 <p>3,0×20 mm (12)</p>	<p>E</p>	 <p>3,0×12 mm (2)</p>	<p>F</p>	 <p>(1)</p>
 <p>A×1</p>	 <p>B×1</p>	 <p>C×1</p>	 <p>D×1</p>		
 <p>E×1</p>	 <p>F×1</p>	 <p>G1×1</p>	 <p>G2×1</p>		
 <p>H1×1</p>	 <p>H2×1</p>	 <p>H3×1</p>	 <p>H4×1</p>		
 <p>I×1</p>		 <p>J×1</p>			



Viktig anmärkning:

Varje sätt av delvis eller fullständigt mångfaldigande eller kommersiellt nyttjande av denna bruksanvisning behöver ett skriftligt godkännande från WiTec Wildanger Technik GmbH.