
























Nº	Figura	Qtà.	Nº/Lettera	Figura	Qtà.
1		1	10		1
2		1	11		1
3		1	12		1
4		1	13		1
5		1	14		1
6		1	A		20
7		1	B		6
8		1	C		2
9		11	D		4




Passaggio 1



Passaggio 2



Passaggio 3



Passaggio 4

Avviso importante:

La riproduzione e qualsiasi uso commerciale del manuale, anche se solo parziale, è esclusivamente ammessa con previa autorizzazione scritta da parte di WilTec Wildanger Technik GmbH.