




Figura	Uds.	Figura	Uds.
<p>Respaldo</p>	1		2
	5		16
<p>C</p>	10	<p>A 6x32 mm</p>	14
	2		1
<p>B 6x20 mm</p>			





Paso 3 | tornillas B



Paso 4 | tornillas C

Aviso importante:

La reimpresión de este manual, también parcial, así como cualquier uso comercial, incluso de algunas de sus partes, solo con autorización por escrito de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.