






MONTAGGIO

52204 – Pollaio con nido e area per scorrazzare




| A | B | C | D |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| 3,5×50 | 3,5×40 | 3,5×35 | 3,5×25 |
| 4 | 14 | 22 | 8 |
| E | F | H |  |
|  |  |  | |
| 3,0×14 | M6×50 | | |
| 6 | 4 | 1 | 4 |


MONTAGGIO




MONTAGGIO




Passaggio 5



Passaggio 6



Passaggio 7



Passaggio 8

**Possano le vostre
galline essere felici
e le uova
abbondanti!**

Avvertenza importante:

La riproduzione, anche parziale, e qualsiasi uso commerciale di questo manuale sono ammessi solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.