



30Min



M1


G



L


M2

K




30Min


Ax1




Bx1




Cx1




Dx1




Ex1




Fx1




Gx1




Hx1



Ix1



Jx1




Kx1



Lx1




M1x1



Nx2



Ox1



Px1



Qx4



M4x8mm

Rx4

 $\phi 6 \times \phi 12 \times 1 \text{ mm}$

Sx4



M4

Tx9

 $\phi 4.2 \times \phi 7 \times 2 \text{ mm}$

M2x1



Ux30



M4x10mm

Vx6



M4x16mm


Wx4



Xx4



Yx4




Zx1




A1x1




STEP1



STEP2







STEP3








STEP4



pay attention to the direction of these holes




STEP5







STEP6



Finished view




STEP7





Finished view

STEP8






STEP9




Finished view



STEP10



STEP11



STEP12



**CZ**

- Části B a C, krok 4: One hole = jeden otvor / Gradient = sklon / Two holes = dva otvory / Pay attention to the direction of these holes. = Dbejte na správné umístění označených otvorů.
- Krok 6, 7 a 9: Vzhled po upevnění

DE

- Teile B und C, Schritt 4: One hole = ein Loch / Gradient = Neigung / Two holes = zwei Löcher / Pay attention to the direction of these holes. = Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der bezeichneten Löcher.
- Schritt 6, 7 und 9: Aussehen nach Befestigung

ES

- Partes B y C, paso 4: One hole = un agujero / Gradient = inclinación / Two holes = dos agujeros / Pay attention to the direction of these holes. = Preste atención a la orientación correcta de los agujeros indicados.
- Pasos 6, 7 y 9: Aspecto después de la fijación

FR

- Pièces B et C, étape 4 : One hole = un trou / Gradient = inclinaison / Two holes = deux trous / Pay attention to the direction of these holes. = Veuillez prêter attention à l'orientation de ces trous.
- Étapes 6, 7 et 9 : aspect après fixation

IT

- Parti B e C, fase 4: One hole = un foro / Gradient = inclinazione / Two holes = due fori / Pay attention to the direction of these holes. = Prestare attenzione alla direzione di questi fori.
- Fasi 6, 7 e 9: aspetto dopo il fissaggio

NL

- Delen B en C, stap 4: One hole = één gat / Gradient = helling / Two holes = twee gaten / Pay attention to the direction of these holes. = Let op de juiste uitlijning van de aangegeven gaten.
- Stap 6, 7 en 9: Uiterlijk na bevestiging

PL

- Części B i C, krok 4: One hole = jeden otwór / Gradient = nachylenie / Two holes = dwa otwory / Pay attention to the direction of these holes. = Proszę zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie oznaczonych otworów.
- Krok 6, 7 i 9: Wygląd po zamocowaniu

SE

- Del B och C, steg 4: One hole = ett hål / Gradient = lutning / Two holes = två hål / Pay attention to the direction of these holes. = Var uppmärksam på att de markerade hålen är korrekt placerade.
- Steg 6, 7 och 9: Utseende efter fastsättning

SK

- Časti B a C, krok 4: One hole = jeden otvor / Gradient = sklon / Two holes = dva otvory / Pay attention to the direction of these holes. = Dávajte pozor na správne umiestnenie označených otvorov.
- Krok 6, 7 a 9: Vzhľad po upevnení